



2025

Volcó un micro en Neuquén: cinco heridos graves y causas probables

*Fue a 15 kilómetros de Villa Traful. En la unidad viajaban 44 personas, de las cuales 5 sufrieron heridas graves. Mariano y su esposa, María Inés, alojados en Bariloche, contrataron una excursión para conocer **Villa Traful**. Pero nunca llegaron a destino. El martes 15 de julio, al mediodía, el micro que los transportaba junto a otras 43 personas derrapó y volcó en una curva. El hecho **ocurrió en un tramo de ripio, embarrado y con hielo** que une la ruta nacional 40 con la Villa.*



El relato de Mariano aporta datos importantes acerca de las posibles causas de este grave hecho:

1) Exceso de velocidad en la curva para el estado del camino: "Veníamos doblando en una curvita y [el micro] se fue de costado, se movió de cola y cayó ", comenzó Mariano. "El piso estaba mojado" y el micro "no venía fuerte". Pero "yo hubiese venido más despacio en ese sendero".

La velocidad en este tipo de camino, de ripio, helado y con curvas debe ser baja, para facilitar la adherencia al suelo del vehículo, **aún con neumáticos de invierno**.

2) Cinturones de seguridad: Mariano añadió "se fue de costado y **toda la gente [quedó] amontonada** en un lado, una locura sacar a la gente, niños...".



*Las pericias, además de la velocidad y maniobras del conductor, deberán dictaminar **si los pasajeros llevaban colocados los cinturones de seguridad**, si estos funcionaban perfectamente y el estado general del vehículo.*

Disminuir la velocidad y usar los cinturones de seguridad salva vidas.

Fuente y fotos: Diario Clarín, Telefe

2025

